



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ ๑๒๗๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสำรวจสถานประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามบันทึกข้อความที่ ๔๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติให้
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำรวจสถานประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
แหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

บัดนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
ต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ไม่พบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่าย
ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโชติมาส ไทยเจริญ)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(นางอัจฉรา ทรายเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาววิไลรัตน์ ขวามรดก)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายภูธชัย โพธิ์สวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

/นายวรายศ...



(นายวรยศ กิจพานิช)


ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

~~ดำเนินการ~~

(นายไชยวัฒน์ ศรีวิไลสกุลวงศ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์



ฐานข้อมูลแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๑. คลองสนามจันทร์ บริเวณหมู่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๒,๕๓๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๒๒,๗๗๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๑,๑๓๘.๕๐	ตัน

๒. คลองลอดยอ ผ่านบริเวณหมู่ที่ ๒ , ๓ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๓,๓๗๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๓๓,๓๐๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๑,๖๖๕	ตัน

๓. คลองชวดแค (วัดทด) หมู่ ๓ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๒,๐๐๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๑๘,๐๐๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๙๐๐	ตัน

/ / /

๔. คลองลอดยอ (ช่วง ๒) ผ่านบริเวณหมู่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๑,๐๐๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๙,๐๐๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชล่อยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๔๕๐	ตัน

๕. คลองลอดยอ (ช่วง ๓) ผ่านบริเวณหมู่ ๒ , ๓ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๒,๑๒๕	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๑๙,๑๒๕	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชล่อยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๙๕๖.๒๕	ตัน

๖. คลองตาโต บริเวณหมู่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๘	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๘๗๒	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๖,๙๗๖	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชล่อยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๓๔๘.๘๐	ตัน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวชิตมาศ ไทยเจริญ)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

121