



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ ๑๖ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสถานประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาลฯ/นายกเทศมนตรีฯ

ตามบันทึกข้อความที่ ๗๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำรวจสถานประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

บัดนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจสถานประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ไม่พบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่ายตามตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโยชิตา แซ่เฮ้ง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวบุษบา เชิดชู)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวหทัยพัชร บุญพึง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางญาดา อ้นถาวร)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(นายอภิเชษฐ์ โสทธิณ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(นายไชยวัฒน์ ศรีวิไลสกุลวงศ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ฐานข้อมูลแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๑. คลองสนามจันทร์ บริเวณหมู่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๒,๕๓๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๒๒,๗๗๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชล่อยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๑,๑๓๘.๕๐	ตัน

๒. คลองลอดยอ ผ่านบริเวณหมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๓,๗๐๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๓๓,๓๐๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชล่อยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๑,๖๖๕	ตัน

๓. คลองชวดแค (วัดทต) หมู่ ๓ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๒,๐๐๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๑๘,๐๐๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชล่อยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๙๐๐	ตัน

๔. คลองลอดดอย (ช่วง ๒) ผ่านบริเวณหมู่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๑,๐๐๐	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๙,๐๐๐	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๔๕๐	ตัน

๕. คลองลอดดอย (ช่วง ๓) ผ่านบริเวณหมู่ ๒,๓ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๙	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๒,๑๒๕	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๑๙,๑๒๕	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๙๕๖.๒๕	ตัน

๖. คลองตาโต บริเวณหมู่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	
		จำนวน	หน่วย
๑	คลองสาธารณะ ความกว้างโดยเฉลี่ย	๘	เมตร
๒	ความหนาแน่นของวัชพืช ความยาวโดยประมาณ	๘๗๒	เมตร
๓	ขนาดพื้นที่ที่มีวัชพืชในคลองโดยประมาณ	๖,๙๗๖	ตารางเมตร
๔	รายละเอียดการเก็บวัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่นมาก	๕๐	ก.ก./ตร.ม.
๕	น้ำหนักของวัชพืช	๓๔๘.๘๐	ตัน

ลงชื่อ

(นางสาวโยษิตา แซ่เฮ้ง)

ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติการ